



581

<b>Zadanie</b>	<b>Inwentaryzacja budynku mieszkalnego w Dobrym Mieście ul. Sowirskiego 11, dz. nr 326-obr. 2</b>			
<b>Inwestor</b>	<b>Gmina Dobre Miasto</b>			
<b>Rysunek</b>	<b>Rzut parteru</b>			
<b>Opracował</b>	<b>mgr inż. Marian Wierzbowski</b>			
<b>Nr rys.</b>	<b>2</b>	<b>Skala</b>	<b>1:50</b>	<b>Data</b>
				<b>luty 2010</b>