


Rzut dachu 1:50



Zadanie	Inwentaryzacja budynku mieszkalnego w Dobrym Mieście ul. Sowińskiego 11, dz. nr 326-odr. 2			
Inwestor	Gmina Dobrze Miasto			
Rysunek	Rzut dachu			
Opracował	mgr inż. Marjan Wierzbowski			
Nr rys.	5	Skala	1:50	Data
luty 2010				